

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 55 - ENCAMINHAMENTO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS
CONTAMINADOS À CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO
(CME)**



Setembro/2019

OBJETIVO: Encaminhar e receber materiais utilizados na assistência para reprocessamento.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco, máscara, luvas e sapato fechado.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, Técnicos e Auxiliares de Saúde Bucal:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Todos os materiais contaminados e recipiente de plástico com tampa identificado como "material contaminado".

PASSO A PASSO DE TRABALHO - ENCAMINHAMENTO AO EXPURGO:

- Aderir aos EPI's conforme o POP específico;
- Após a realização dos procedimentos acondicionar todos os materiais contaminados em recipiente de plástico com tampa e encaminhar ao expurgo;
- Levar os materiais devidamente separados: instrumentais em uma caixa e inalatórios em outra;
- Retirar as luvas e higienizar as mãos conforme os POP's específicos.

PASSO A PASSO DE TRABALHO - RECEBIMENTO NO EXPURGO:

- Aderir aos EPI's conforme POP específico;
- Receber todos os materiais contaminados, verificando se estão completos;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
**POP 55 - ENCAMINHAMENTO E RECEBIMENTO DE MATERIAIS
CONTAMINADOS À CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO
(CME)**

Setembro/2019

- Separar os instrumentais e inalatórios;
- Retirar as luvas e higienizar as mãos conforme os POP's específicos.

FATORES DE RISCO DO POP: Biológico e físico.